



## IMPORTANTE: AVISO DE RETIRADA DE PRODUCTO

	<p>Encontrará los códigos impresos o en relieve, en el plástico del juguete</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- El código tiene seis caracteres.</li><li>- Los primeros 3 son dígitos secuenciales.</li><li>- Los dos últimos caracteres son CK.</li></ul> <p>Los códigos afectados son:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- del 212 6 al 365 6 y del 001 7 al 232 7.</li></ul> <p>Si su código coincide con este rango y usted tiene uno de los productos incluidos en el listado siguiente, significa que su producto está afectado y debe ser devuelto.</p> <p>Si su producto está incluido en el listado siguiente pero el código no está disponible, debe devolver el producto siempre que lo haya adquirido o recibido a partir de 1 de Setiembre de 2006.</p>
--	--

<p><b>Camión con Remolque Geotrax</b></p>	<p><b>Pieza afectada que debe ser devuelta:</b> <b>La locomotora</b></p>
<p><b>Código de fabricación situado: en la parte inferior de la locomotora.</b></p>	

Encontrará los códigos impresos o en relieve, en el plástico del juguete

- El código tiene seis caracteres.
- Los primeros 3 son dígitos secuenciales.
- Los dos últimos caracteres son JX.

Los códigos afectados son:

- del 286 6 al 365 6 y del 001 7 al 232 7.

Si su código coincide con este rango y usted tiene uno de los productos incluidos en el listado siguiente, significa que su producto está afectado y debe ser devuelto.

Si su producto está incluido en el listado siguiente pero el código no está disponible, debe devolver el producto siempre que lo haya adquirido o recibido a partir del 1 de Setiembre de 2006.



**j9486 Casita del Gato Barbie**

**Pieza afectada que debe ser devuelta:  
El gatito.**



Código de producto situado en la parte inferior de la casita.  
Código de fabricación situado en la parte inferior de la casita.

**J9485 Casita del Perro Barbie**

**Pieza afectada que debe ser devuelta:  
El perrito.**



Código de producto situado en la parte inferior de la casita.  
Código de fabricación situado en la parte inferior de la casita.

Los juguetes incluidos en las siguientes dos páginas están afectados por la retirada en la totalidad de su producción, por lo que no es necesario que compruebe el código de estos productos.

**k8613 Sofá y mesa de centro Barbie**

**Pieza afectada que debe ser devuelta:  
El bolso.**



**Número de referencia del producto situado en la etiqueta del cojín y en la parte inferior de la mesa.**

**k8608 Sofá y mesita Barbie**

**Pieza afectada que debe ser devuelta:  
El gatito.**



**Número de referencia del producto situado en la etiqueta del cojín y en la de la almohada.**

**k8607 Baño Barbie**

**Pieza afectada que debe ser devuelta:  
El gatito.**



**Número de referencia del producto situado en la parte inferior de la bañera**

**k8606 Mesa y sillas Barbie**



**Número de referencia del producto situado en la parte inferior de la mesa.**

**k8609 Mesa y silla de despacho**



**Número de referencia del producto situado en la parte inferior de la mesa.**

**Piezas afectadas que deben ser devueltas: perrito, platos con comida, ensalada y patatas.**



**Pieza afectada que debe ser devuelta:  
El perrito.**

